



CZ návod k použití

**H5075 - H5075001 - Govee Teploměr a
vlhkoměr s displejem, Bluetooth**

SK návod na použitie


**H5075 - H5075001 - Govee Teplomer a
vlhkomeer s displejom, Bluetooth**



TYGOTEC

CZ návod k použití H5075 - H5075001 - Govee Teploměr a vlhkoměr s displejem, Bluetooth

Popis



a – indikátor BT připojení

b – přepnutí jednotek / vymazání

c – ukazatel teploty

d – ukazatel vlhkosti

e – úroveň pohodlí

f – min / max hodnoty

Obsah balení

1x senzor teploty a vlhkosti

2x AAA baterie

Tlačítko přepínání jednotek/vymazání

Klepnutím přepnete jednotky teploty na °C/°F na LCD displeji.

Podržením po dobu 3 sekund vymažete záznamy MAX a MIN pro teplotu a vlhkost.

Indikátor BT připojení

Pokud je ikona zobrazena, zařízení je připojeno.

MAX/MIN

Maximální/minimální hodnoty teploty a vlhkosti v minulosti.

Úroveň pohodlí

Sucho: Vlhkost <30 %

Komfort: Teplota mezi 20 °C a 26 °C

Vlhkost <60 %

Vlhko: Vlhkost >60 %

Specifikace

Přesnost: Teplota +/- 0,3 °C

Vlhkost +/- 3 % RH

Provozní teplota: 0-50 °C

Provozní vlhkost: 0-99 % RH

Dosah: 50m (bez překážek)

Před spuštěním

Vložte baterie, dbejte na správnou polaritu.

Připojení k aplikaci

1) Zapněte Bluetooth ve svém telefonu a přiblížte se k zařízení.

(Upozornění: Uživatelé zařízení Android by měli zapnout funkci Poloha a uživatelé iOS by měli v telefonu klepnout na „Nastavení – Govee Home – Poloha – Vždy“.

2) Otevřete aplikaci Govee Home, klepněte na ikonu „+“ v pravém horním rohu a vyberte „H5075“.

3) Postupujte podle pokynů v aplikaci a dokončete připojení.

4) Po dokončení připojení se na LCD displeji zobrazí ikona připojení Bluetooth.

5) Pokud se připojení nezdařilo, zkontrolujte výše uvedené kroky a zkuste to znovu.

Používání zařízení s aplikací Govee Home

Export dat - Odesílejte historická data do své e-mailové schránky ve formátu CSV.

Upozornění

Odešle notifikaci, jakmile teplota/vlhkost překročí přednastavený rozsah.

Řešení problémů

1) Nelze se připojit k Bluetooth

a) Ujistěte se, že je ve vašem telefonu zapnutá funkce Bluetooth.

b) Připojte se k termo-hygrometru v aplikaci Govee Home namísto seznamu Bluetooth ve vašem telefonu.

c) Udržujte vzdálenost mezi telefonem a zařízením menší než 50 m/164 ft.

d) Udržujte telefon co nejblíže k zařízení.

e) Ujistěte se, že uživatelé zařízení Android zapnuli funkci Poloha a uživatelé iOS vybrali v telefonu „Nastavení – Govee Home – Poloha – Vždy“.

2) Data v aplikaci se neaktualizují.

a) Ujistěte se, že je zařízení připojeno k aplikaci Govee Home.

b) Ujistěte se, že uživatelé zařízení Android zapnou funkci Poloha a uživatelé iOS vyberou v telefonu „Nastavení – Govee Home – Poloha – Vždy“.

3) Nelze exportovat data v aplikaci.

Před exportem dat se prosím zaregistrujte a přihlaste se ke svému účtu.

Upozornění

1) Zařízení by mělo fungovat v prostředí s teplotou od 0 °C do 50 °C a vlhkostí od 0 % do 99 %.

- 2) Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.
- 3) Zabraňte pádu zařízení z výšky.
- 4) Rozebírejte zařízení násilím.
- 5) Neponořujte zařízení do vody.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.govee.com/

Kontaktní adresa pro EU:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Německo



POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM -

Použitý obalový materiál odložte na
místo určené obcí k ukládání

odpadu. LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A
ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ


Tento symbol na produktech anebo v
průvodních dokumentech znamená, že použité
elektrické a elektronické výrobky nesmí být
přidány do běžného komunálního odpadu. Ke
správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte
tyto výrobky na určená sběrná místa.

Alternativně v některých zemích Evropské unie
nebo jiných evropských zemích můžete vrátit
své výrobky místnímu prodejci při koupi
ekvivalentního nového produktu. Správnou
likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat
cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci

potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

SK návod na použitie H5179 - H5179001 - Govee Teplomer a vlhkomer, BT a Wi-Fi

Popis



a – indikátor pripojenia BT

b – prepínanie/vymazanie jednotky

c – indikátor teploty

d – indikátor vlhkosti

e – úroveň komfortu

f – minimálne/maximálne hodnoty

Obsah balenia

1x senzor teploty a vlhkosti

2x AAA baterie

Tlačidlo prepínania jednotiek/vymazania

Kliknutím prepínate jednotky teploty medzi °C a °F na LCD displeji. / Podržte tlačidlo stlačené 3 sekundy, aby ste vymazali záznamy MAX a MIN pre teplotu a vlhkosť.

Indikátor pripojenia BT

Keď sa zobrazí ikona, zariadenie je pripojené.

MAX/MIN

Maximálne/minimálne hodnoty teploty a vlhkosti v minulosti.

Úroveň komfortu

Suché: Vlhkosť <30 %

Komfort: Teplota medzi 20 °C a 26 °C

Vlhkosť <60 %

Vlhké: Vlhkosť >60 %

Špecifikácie

Presnosť: Teplota +/- 0,3 °C

Vlhkosť +/- 3 % RH

Prevádzková teplota: 0-50 °C

Prevádzková vlhkosť: 0-99 % RH

Dosah: 50 m (bez prekážok)

Pred spustením

Vložte batérie a skontrolujte správnu polaritu.

Pripojenie k aplikácii

1) Zapnite Bluetooth na telefóne a priblížte sa k zariadeniu.

(Poznámka: Používatelia Androidu by mali zapnúť funkciu Poloha a používatelia iOS by mali na telefóne ťuknúť na „Nastavenia – Govee Home – Poloha – Vždy“.

2) Otvorte aplikáciu Govee Home, ťuknite na ikonu „+“ v pravom hornom rohu a vyberte „H5075“.

3) Postupujte podľa pokynov v aplikácii a dokončite pripojenie.

- 4) Po dokončení pripojenia sa na LCD displeji zobrazí ikona pripojenia Bluetooth.
- 5) Ak sa pripojenie nepodarí, skontrolujte vyššie uvedené kroky a skúste to znova.

Používanie zariadenia s aplikáciou Govee Home

Export údajov – Odošlite historické údaje do svojej e-mailovej schránky vo formáte CSV.

Upozornenia

Odošlite upozornenie, keď teplota/vlhkosť prekročí prednastavený rozsah.

Riešenie problémov

- 1) Nie je možné sa pripojiť k Bluetooth
 - a) Uistite sa, že je vo vašom mobilnom telefóne povolené Bluetooth.
 - b) Pripojte sa k termo-hygrometru v aplikácii Govee Home namiesto zoznamu Bluetooth vo vašom mobilnom telefóne.
 - c) Udržujte vzdialenosť medzi mobilným telefónom a zariadením menšiu ako 50 m.

- d)** Držte telefón čo najbližšie k zariadeniu.
- e)** Uistite sa, že používatelia Androidu majú zapnutú funkciu Poloha a používatelia iOS majú vo svojom telefóne vybranú možnosť „Nastavenia – Govee Home – Poloha – Vždy“.

2) Dáta v aplikácii sa neaktualizujú.

- a)** Uistite sa, že je zariadenie pripojené k aplikácii Govee Home.
- b)** Uistite sa, že používatelia Androidu zapli funkciu Poloha a používatelia iOS vybrali vo svojich telefónoch „Nastavenia – Govee Home – Poloha – Vždy“.

- 3)** Nie je možné exportovať údaje v aplikácii. Pred exportom údajov sa zaregistrujte a prihláste sa do svojho účtu.

Upozornenie

- 1)** Zariadenie by malo pracovať v prostredí s teplotou medzi 0 °C a 50 °C a vlhkosťou medzi 0 % a 99 %.

- 2) Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie.
- 3) Zabráňte pádu zariadenia z výšky.
- 4) Zariadenie nerozoberajte silou.
- 5) Zariadenie neponárajte do vody.

E-mailová adresa podpory: info@tygotec.eu

Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ:

Spoločnosť Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej stránke www.govee.com/

Kontaktná adresa pre EÚ:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Nemecko



POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM -

Použitý obalový materiál odložte na
místo určené obcí k ukládání

odpadu. LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A
ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v
průvodních dokumentech znamená, že použité
elektrické a elektronické výrobky nesmí být
přidány do běžného komunálního odpadu. Ke
správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte
tyto výrobky na určená sběrná místa.

Alternativně v některých zemích Evropské unie
nebo jiných evropských zemích můžete vrátit
své výrobky místnímu prodejci při koupi
ekvivalentního nového produktu. Správnou
likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat
cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní
prostředí a lidské zdraví, což by mohly být
důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu

nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.



info@tygotec.eu



TYGOTEC