



28523:



28521WL:



MEGJEGYZÉS: Ha a medencefedő levegőhólyag túlzott felfújás miatt nem illeszkedik a fürdőkádba, engedjen ki egy kis levegőt a hólyagból, amíg be nem illeszkedik.

NAPOMENA: Ako zračni mjehur s poklopcem za toplice ne stane u spa kadu zbog prevelikog napuhavanja, ispustite malo zraka iz mjehura dok ne stane.

OPOMBA: Če se zračni mehur s pokrovom spa ne prilega v masažno kad zaradi prenapihljenosti, spustite nekaj zraka iz mehurja, dokler se ne prilega.

POZNÁMKA: Pokud se nafouklý kryt vířivky nevejde do vany z důvodu nadměrného nafouknutí, vypust'te z krytu trochu vzduchu.

POZNÁMKA: Ak sa nafúknutý kryt vírivky nezmesť do vane z dôvodu nadmerného nafúknutia, vypustite z krytu trochu vzduchu.