





Pflegemittel
für Wärmepumpentrockner



有關更多信息，請參閱家電使用手冊的“清潔保養”部分。





de **Optionale Reinigung:** bei starker Geruchsbildung
Nach Demontage der Blende weiter mit Schritt 1 A/B.

en **Optional cleaning:** in case of strong odor build-up
After dismounting of the panel, continue with step 1 A/B.

bg **Почистване по избор:** при силна миризма
След демонтаж на капака, продължете със стъпка 1 A/B.

cs **Volitelná údržba:** v případě silného zápachu
Po demontáži panelu pokračujte krokem 1 A/B.

da **Valgfri rengøring:** i tilfælde af kraftig lugtopbygning
Efter afmontering af panelet, fortsæt med trin 1 A/B.

el **Προαιρετικός καθαρισμός:** σε περίπτωση έντονης συσσώρευσης οσμών
Μετά την αποσυναρμολόγηση του πίνακα, συνεχίστε με το βήμα 1 A/B.

es **Limpieza opcional:** en caso de aparezca un olor fuerte
Tras desmontar el panel, continuar con ell paso 1 A/B.

et **Valikuline puhastamine:** häirivalt tugeva lõhna korral
Peale paneeli eemaldamist jätkake sammudega 1 A/B.

fi **Vapaavalintainen puhdistus:** hajukertymien poistamiseen
Paneelin irrottamisen jälkeen jatka kohdasta 1 A/B.

fr **Nettoyage facultatif :** en cas de fortes odeurs
Après le démontage du panneau, continuez l'étape 1 A/B.

hr **Čišćenje po želji:** u slučaju stvaranja jakog mirisa
Nakon rastavljanja poklopca, nastavite s korakom 1 A/B.

hu **Opcionális tisztítás:** abban az esetben ha erős szagok jelentkeznek
A panel leválasztása után folytassa a az egyes lépéssel A/B.

it **Pulizia opzionale:** in caso di forte accumulo di odori
Dopo aver smontato il pannello, continuare con il passaggio 1 A/B.

lt **Pasirenkamas valymas:** stipraus kvapų kaupimosi atveju
Po paneles nuėmimo, tęskite su 1 A/B žingsniu.

lv **Izvēles tīrīšana:** stipras smakas uzkrāšanās gadījumā
Pēc paneļa noņemšanas turpiniet ar soli 1 A/B.

nl **Optionele reiniging:** in geval van sterke geurophoping
Na het demonteren van het paneel, ga verder met stap 1 A/B.

no **Valgfri rengjøring:** ved kraftig luktoppbygging
Etter demontering av panelet, fortsett med steg 1 A/B.

pl **Opcjonalne czyszczenie:** w przypadku pojawienia się silnego, nieprzyjemnego zapachu
Po zdemontowaniu panelu, kontynuuj od kroku 1 A/B.

pt **Limpeza opcional:** em caso de maus odores
Após a desmontagem do painel, continue com a etapa 1 A/B.

ro **Curățare opțională:** în cazul acumulării de mirosuri puternice
După demontarea panoului, continuați cu etapa 1 A/B.

ru **Очистка при необходимости:** в случае появлении сильного запаха
После демонтажа панели перейдите к шагу 1 A/B.

sk **Voliteľné čistenie:** v prípade silného nahromadenia zápachu
Po demontáži panelu pokračujte krokom 1 A/B.

sl **Doddatno čiščenje:** v primeru nastanka močnega vonja
Po demontaži plošče nadaljujte s korakom 1 A/B.

sr **Опционо чишћење:** у случају присуства јаког мириса
Након демонтаже панела, наставите са кораком 1 A/B.

sv **Valfri rengöring:** vid kraftig luktoppbyggnad
Efter avmontering av panelen, fortsätt med steg 1 A/B.

tr **Opsiyonel temizlik:** ağır koku oluşması durumunda
Panelin sökülmesinden sonra, adım 1 A/B ile devam edin.

ukr **Додаткове очищення:** у випадку сильного накопичення запахів
Після зняття панелі продовжуйте відповідно до кроку 1 A/B.

简中 **可选用清洁时机:** 如果强烈不良气味积聚时
拆卸面板后,继续步骤 1 A/B。

繁中 **可選用清潔時機:** 如果強烈不良氣味積聚時
拆卸面板後,繼續步驟 1 A/B。

Lieferant / Supplier / 供應商:
BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
D-81739 München
Tel. +49 89 20355777

Importeur für die Schweiz:
BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80
CH-8954 Geroldswil
Tel. 0848 808 500

Importer for Great Britain:
BSH Home Appliances Limited.
Grand Union House, Old Wolverton Road
Wolverton, Milton Keynes MK12 5PT
United Kingdom, Tel. 0344 892 8920

İthalatçı Firma:
BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.
No:51, Ümraniye – İstanbul, Tel: (216)
528 90 00, İçerik veri belgeleri ithalatçı
firmadan temin edilebilir.
www.bsh-group.com.tr

Hersteller / Manufacturer / Изготовитель:
Bavariapool Thomas Emmerichs GmbH
Gewerbering 11, D-82140 Olching
Germany (Германия)

Article No. **00312474**



00312474-Ver01_26082024

